



INTERVENTO PER...

Impianto di illuminazione: Compatibilità LED driver/proiettore

Applicazione

Peugeot
3008 Mk2 & 5008 Mk2
(2016 > ...)

Riferimento

proiettori :
46788/46789 / 46790/4691
Drivers : 47653/47654

LED driver compatibilità con proiettore



Descrizione

Modifica proiettore PSA e miglioramento dei driver

Informazioni relative ai modelli:

Peugeot
3008 Mk2 & 5008 Mk2 (2016 > ...)

Data di riferimento



24 Settembre 2019,



Se è necessario sostituire il proiettore, è necessario verificare la data di produzione.

Se prodotto **DOPO il 24 Sett.2019**, è necessario controllare la data di produzione del driver per assicurare la compatibilità di entrambi

- Se la data di produzione del driver è **SUCCESSIVA il 24 Sett.2019**, può essere montato sul nuovo proiettore,
- Se la data di produzione del driver è **ANTECEDENTE il 24 Sett.2019**, deve essere sostituito con un nuovo driver (47653 o 47654).



Abbinare vecchio driver e nuovo proiettore può generare un errore:

Codice Errore : B11D4
"Ventilatore da destra-sinistra"



CODICE DRIVER

	Sinistro	Destro
DRIVER	47653	47654
# OES	1674018380	1674018680

CODICE PROIETTORE

	Sinistro	Destro
	46788	46789
# OES	1616878580	1616878480

	Sinistro	Destro
	46790	46791
# OES	1616878580	1616878480

LISTA COMPLETA APPLICAZIONI

PRODUTTORE	MODELLO	ANNO	MOTORIZZAZIONI
Peugeot	3008	07/2016>	Tutte
Peugeot	5008	07/2016>	Tutte